

## [5401-7 KIT HELI-COIL MRO 7/16-14 M](#)



# \$2,292.18

Codigo Myers  
Marca  
Modelo Proveedor  
No disponible por el momento

03600820  
HELI-COIL  
5401-7

### Descripción

El inserto Heli-coil de reparacion HELI-COIL contienen todos los componentes necesarios para realizar la reparaci3n.

►Rosca tama1o x longitud: 7/16-14.

►Pulgadas rosca fina.

Incluye:

- Broca adecuada.
- Machuelo STI Heli-Coil.
- Herramienta de instalaci3n.
- 6 insertos.

### Especificaciones



**Casa Myers SA**

[www.casamyers.com.mx](http://www.casamyers.com.mx)

20-11-2024

Contactanos : (614) 410 15 40

Peso  
Altura  
Anchura  
Largo

0 Kilo  
0 Centímetro  
0 Centímetro  
0 Centímetro